

OBERFLÄCHENWASSERKÖRPER - DATENBLATT 2021

Datenquelle:

3. Nationaler Gewässerbewirtschaftungsplan gemäß § 55h WRG 1959

[Link zum 3. NGP 2021](#)

 Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Regionen und Wasserwirtschaft

Name Wasserkörper: Thaya_05, EP mittel

Nummer Wasserkörper: 501870001


Lage des Wasserkörpers auf dem Berichtsgewässernetz (Version 15)

Gewässer-ID:	1574
km - von:	131,100
km - bis:	154,405
Gewässername/Route:	Thaya, Deutsche Thaya, Dyje
Gewässer-ID:	300731
km - von:	0,000
km - bis:	0,246
Gewässername/Route:	Thaya (Nebeng.) [bei Hardegg]

Name Wasserkörper: Thaya_05, EP mittel

Nummer Wasserkörper: 501870001

Lageplan des Wasserkörpers



Name Wasserkörper: Thaya_05, EP mittel

Nummer Wasserkörper: 501870001

Grundinformationen und Gewässertypologie

WK-Länge inkl. Nebengewässer [km]:	23,55
Länge des Hauptgewässers [km]:	23,31
Gesamtlänge der Nebengewässer [km]:	0,25
Betroffene Länder:	Niederösterreich
Zuständiges Bundesland:	Niederösterreich
Planungsraum:	March
Einzugsgebietsgröße des WK [km²]:	1.239,59
Höhenklasse:	200 - < 500 m
Ökoregion:	Zentrales Mittelgebirge
Bioregion:	Granit-Gneisgebiet der Böhmisches Masse
Hydromorphologischer Gewässertyp nach WIMMER et.al., 2012 :	12-2-4
Fischlebensraum:	Natürlicher Fischlebensraum
Fischregion:	Epipotamal mittel
Adaptiertes Fischleitbild:	nein
Trophischer Grundzustand Phytobenthos:	meso-eutroph 2
Saprobieller Grundzustand Phytobenthos:	II
Referenzartenindex Phytobenthos:	Bioregionsgruppe H1
Saprobieller Grundzustand Makrozoobenthos:	1,75
MPH-Gewässer:	Gewässer des Zentralen Mittelgebirges – Silikat (Granit- und Gneisgebiet der Böhmisches Masse) < 800 m (MSt)
Natürlicher WK:	nein
Künstlicher WK:	nein
Erheblich veränderter WK:	ja

Name Wasserkörper: Thaya_05, EP mittel

Nummer Wasserkörper: 501870001

Schutzgebiete

Name(n) der Badestellen gemäß RL 2006/7/EG im WK:	-
Natura 2000:	Thayatal bei Hardegg
Name(n) der Wasserschongebiet(e):	-

Statistiken der Belastungen im Wasserkörper

WK hydromorphologisch 'Sehr gut':	nein
Prozent des WK mit Morphologiebewertung >2 [%]:	100,00
Anzahl der Staustrecken:	0
Länge der Staustrecken mit signifikanter Belastung [km]:	0,00
WK mit signifikanter Schwallbeeinflussung:	ja
Anzahl der signifikanten Restwasserstrecken:	0
Länge der signifikanten Restwasserstrecken innerhalb des WK [km]:	0,00
Anzahl der nicht passierbaren Restwasserstrecken im WK:	0
Anzahl der nicht passierbaren künstlichen Querelemente:	4
Anzahl der durch Fischaufstieg passierbaren künstlichen Querelemente:	0
Anzahl der nicht passierbaren natürlichen Wanderhindernisse:	0
Anzahl der nicht passierbaren Längselemente:	0
Landwirtschaftl. Nutzung im Einzugsgebiet des WK [%]:	65
Anzahl der Direkteinleiter und Kläranlagen gemäß EMREG-OW im WK:	0

Name Wasserkörper: Thaya_05, EP mittel

Nummer Wasserkörper: 501870001

Zustandsbewertung 2021 gemäß 3. NGP

Messung Fische:	-
Messung Phytobenthos:	2, gut
Messung Makrozoobenthos:	3, mäßig
Messung Makrophyten:	-
Ökologischer Zustand / Ökologisches Potential:	33, mäßiges ökologisches Potential
Bewertungstyp Ökologischer Zustand:	A, Messung
Zustand nationale Schadstoffe:	2, gut
Überschreitung nationale Schadstoffe:	-
Zustand Biologie hinsichtlich stofflicher Belastungen:	3, mäßig
Zustand Biologie hinsichtlich hydromorpholog. Belastungen:	4, unbefriedigend
Chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Schadstoffe):	1, gut
Bewertungstyp chemischer Zustand (ohne ubiquitäre Schadstoffe):	B, Gruppierung
Überschreitung Prioritäre Schadstoffe:	-
Chemischer Zustand ubiquitäre Schadstoffe:	3, nicht gut
Bewertungstyp chemischer Zustand in Bezug auf ubiquitäre Schadstoffe:	B, Gruppierung
Überschreitung ubiquitäre Schadstoffe 2021:	Quecksilber und Quecksilberverbindungen, Bromierte Diphenylether (p-BDE)
Weniger strenges Umweltziel:	-

Name Wasserkörper: Thaya_05, EP mittel

Nummer Wasserkörper: 501870001

Risiko der Zielverfehlung 2027 gemäß 3. NGP

Gesamtrisiko ökologischer Zustand:	3, sicheres Risiko
Risiko stoffliche Belastungen (APCP, EU und nationale Schadstoffe) ohne ubiquitäre Schadstoffe:	1, kein Risiko
Risiko allgemein physikalisch-chemische Parameter:	1, kein Risiko
Risiko organische Belastungen - Punktquellen:	1, kein Risiko
Risiko Nährstoffe - Punktquellen:	1, kein Risiko
Risiko Nährstoffe - diffuse Quellen:	1, kein Risiko
Risiko nationale Schadstoffe:	-1, keine Angabe
Risiko EU-prioritäre Stoffe (ohne ubiquitäre Schadstoffe):	1, kein Risiko
Risiko EU-prioritäre Stoffe (mit ubiquitären Schadstoffen):	2, mögliches Risiko
Risiko Hydromorphologie:	3, sicheres Risiko
Risiko Morphologie:	3, sicheres Risiko
Risiko Stau:	0, keinerlei Risiko - sehr guter Zustand
Risiko Schwall:	2, mögliches Risiko
Risiko Restwasser:	0, keinerlei Risiko - sehr guter Zustand
Risiko Kontinuumentbrechung:	2, mögliches Risiko

Name Wasserkörper: Thaya_05, EP mittel

Nummer Wasserkörper: 501870001

Maßnahmen gemäß 3. NGP

Prioritärer Sanierungsraum 1.NGP:	ja
Prioritärer Sanierungsraum 2.NGP:	ja
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Morphologie:	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Sedimentbewirtschaftung:	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Staustrecken:	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Reduzierung der Schwallbelastungen:	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Restwasserstrecken mit ökologischem Mindestabfluss für den guten Zustand (Basisabfluss+Dynamik):	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Restwasserstrecken mit ganzjähriger Dotationsvorschrift, ausreichend für Fischpassierbarkeit (Basisabfluss):	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Restwasserstrecken mit ganzjähriger Dotationsvorschrift entsprechend NQt bzw. 1/2 oder 1/3 MJNQt (minimaler Basisabfluss):	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Restwasserstrecken mit ganzjähriger Dotationsvorschrift (aber nicht ausreichend für guten Zustand, Zuordnung zu Basisabfluss oder minimalem Basisabfluss nicht möglich):	0
Anzahl umgesetzter Maßnahmen bis 2021, Herstellung der Durchgängigkeit:	0
Gesetzte Maßnahmen bis 2021, Stoffliche Maßnahmen Punktquellen:	0
Gesetzte Maßnahmen bis 2021, Stoffliche Maßnahmen diffuse Emissionen:	Allgemein physikalisch-chemische Parameter
Nach 2021 im Wasserkörper bestehende signifikante Restwasserstrecken:	-
Nach 2021 im Wasserkörper verbleibende nicht passierbare Querelemente:	ja
Nach 2021 im Wasserkörper bestehende nicht passierbare Längselemente:	-
Geplante Maßnahmen bis 2027, Morphologie:	ja
Geplante Maßnahmen bis 2027, Schwallbelastung:	ja
Geplante Maßnahmen bis 2027, Restwasserstrecken:	-
Geplante Maßnahmen bis 2027, Herstellung der Durchgängigkeit:	ja
Geplante Maßnahmen bis 2027, Chemie (prioritäre und national geregelte Schadstoffe):	-
Geplante Maßnahmen bis 2027: Stoffliche Belastungen bezgl. allgemein physikalisch-chemischer Parameter, Punktquellen:	-
Geplante Maßnahmen bis 2027: Stoffliche Belastungen bezgl. allgemein physikalisch-chemischer Parameter, diffuse Quellen:	-